

RELATORIO TÉCNICO			Data: 14/12/2023
De:	Sigla:	Para:	Sigla:
Gerência de Esgoto	GEES	Diretoria Técnica e Operacional	DITECO
Assunto: Resposta ao OFÍCIO Nº SMCC-OFI-2023/04102A			

1. DO ASSUNTO


O presente relatório, tem como intuito responder o **OFÍCIO Nº SMCC-OFI-2023/04102A**, encaminhado pela Secretaria Municipal da Casa Civil, no qual é solicitado a esta Autarquia providências referentes as indicações 2386, 2915, 2916, 2918, 2921, 2949, 2953, 2956 e 3027.

2. DAS VISTORIAS

A equipe técnica do SAERB esteve “in loco”, na primeira quinzena de dezembro de 2023, realizando o reconhecimento inicial das áreas e vistoria do sistema de esgotamento sanitário das referidas localidades, com fins de avaliação em atendimento às normas técnicas e ambientais vigentes, identificando os problemas para propor solução corretiva.

Nesse contexto, com referência a indicação **2386**, a saber, rua Santa Terezinha, bairro Conquista, que a vazão da cessão está obstruída tendo como base a observação do Poço de Visita, conforme imagem 1, assegurar.

Imagem 1 – Rede operando com esgoto acima do nível de ceção.



Fonte: (SAERB, 2023)

Por conseguinte, com referência a indicação **2918**, a saber, rua Aquarela, bairro Conquista, aponta-se que a vazão da ceção da rede de esgoto secundária, encontra-se obstruído e, dessa forma, resultando em extravasamento de efluentes, conforme imagem 2, assegurar.


Imagem 2 – PV operando com extravasamento do volume de esgoto.



Fonte: (SAERB, 2023)

Continuando, com referência a indicação **2921**, a saber, rua Travessa da Conquista, bairro Manoel Julião, constatou-se que os comerciantes prestadores de serviços alimentícios não possuem rede de esgotamento sanitário naquela localidade e, assim, despejam diariamente na rua as águas cinzas provenientes de lavagens de louças, talheres e outros utensílios utilizados, conforme imagem 3.

Imagem 3 – Acúmulo de águas cinzas com gordura.



Fonte: (SAERB, 2023)

Continuando, com referência a indicação **2916**, a saber, rua Raimundo Farias, bairro Montanhês, não foi identificado obstrução na rede de esgoto daquela

localidade, conforme imagem 4, assegurar. Em conversa com moradores locais foram relatados problemas de obstrução na rede de drenagem.

Imagem 4 – Drenagem obstruída.



Fonte: (SAERB, 2023)

Continuando, com referência a indicação **2953**, rua Maria das Dores, próximo ao nº 500, Conjunto Esperança II, foi identificado a necessidade de desobstrução das caixas de inspeção – CI, assim como, da rede de captação secundária e Poço de Visita – PV; Vide imagem 5, abaixo.

Imagem 5 – CI Obstruída.



Fonte: (SAERB, 2023)

Continuando, com referência a indicação **2949**, a saber, rua Rubens Carneiro, bairro Abraão Alab, não foi identificado obstrução na rede de esgoto daquela localidade, conforme imagem 6, assegurar. Em conversa com moradores locais foram relatados problemas de obstrução na rede de drenagem.


Imagem 6 – Drenagem obstruída e PV desobstruído.



Fonte: (SAERB, 2023)

Com referência a indicação **2915**, rua da Lua, próximo ao nº 93, bairro São Sebastião, Residencial Cabreúva, foi identificado obstrução nas caixas de inspeção – CI, assim como, da rede de captação secundária e Poço de Visita – PV. Vide imagem 7, abaixo.

Imagem 7 – Rede de esgoto obstruída.



Fonte: (SAERB, 2023)

Com referência a indicação **3027**, rua José Maria Rio, bairro Vila Ivonete, não foi identificado endereço.

Com referência a indicação **2956**, rua Cristo Rei, bairro Floresta, não foi identificado endereço.

3. DA CONCLUSÃO

Diante disso, informamos que após realização de Vistoria Técnica, a execução das atividades elencadas abaixo, serão iniciadas conforme planejamento e demandas do setor de serviços de esgoto do SAERB, são elas:

1. Desobstrução da rede de esgoto na rua Santa Terezinha, bairro Conquista, (**Indicação 2386**); Ordem de Serviço gerada com nº **75968**.
2. Desobstrução de PV / rede de esgoto na rua Aquarela, bairro Conquista, (**Indicação 2918**); Ordem de Serviço gerada com nº **102052**.
3. Desobstrução das caixas de inspeção – CI, assim como, da rede de captação secundária e Poço de Visita – PV na rua Maria das Dores, próximo ao nº 500, Conjunto Esperança II, (**indicação 2953**); Ordem de Serviço gerada com nº **87292**.
4. Desobstrução das caixas de inspeção – CI, assim como, da rede de captação secundária e Poço de Visita – PV na rua da Lua, próximo ao nº 93, bairro São Sebastião, Residencial Cabreúva, (**indicação 2915**); Ordem de Serviço gerada com nº **101977**.

Destarte, solicitamos o encaminhamento de C.I para o setor de Projetos solicitando estudo de viabilidade para implantação de rede de esgotamento sanitário na travessa da Conquista, bairro Manoel Julião **2921**;

Por conseguinte, solicitamos ao requerente que sejam encaminhados ao SAERB, **os endereços** residenciais aproximados para norteamento da equipe

técnica com referência às indicações (**3027** – rua José Maria Rios, bairro Vila Ivonete) e (**2956** – rua Cristo Rei, bairro Floresta);

Finalmente, solicitamos que as **indicações 2916**, a saber, rua Raimundo Farias, bairro Montanhêse **2949**, a saber, rua Rubens Carneiro, bairro Abraão Alab, por tratarem-se de serviços referentes a Drenagem, sejam encaminhadas a **SMCCI** e/ou **EMURB** para conhecimento e providências.

No mais, colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

É o parecer!

Elaborado por:

Tiago do Nascimento Barbosa
Biólogo
Divisão de Tratamento de Esgoto
Portaria nº 268/2023.

Aprovado por:

Henrique Amaral de Oliveira
Eng. Ambiental e Sanitarista
Gerente Técnico de Esgoto
Portaria nº 275/2023