



Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal De Rio Branco

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

OFÍCIO Nº SEINFRA-OFI-2023/02167

Rio Branco, 08 de novembro de 2023.

Valtim José da Silva
Secretário Municipal da Casa Civil - SMCC

Assunto: Ref: OFICIO N.º SMCC-OFI-2023/03591.

Senhor Secretário,

Em resposta ao OFICIO N.º SMCC-OFI-2023/03591, que trata da indicação n.º 2606/2023 do Vereador Francisco Piaba, acerca da reforma da Ponte do Triângulo Novo, Bairro Taquari.

Informamos a Vossa Senhoria, que, a refeedida demanda foi atendida, conforme anexo.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Decreto n.º 49/2023



Assinado com senha por ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA em 08/11/2023 - 12:22hs, na forma do Art. 5º, §1º, do Decreto nº 075, de 31 de Janeiro de 2022. Documento Nº: 218318-3140 - consulta à autenticidade em <http://rdoc.riobranco.ac.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=218318-3140>

Classif. documental

06.01.04.04



SEINFRAOFI202302167A

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- # **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
- # **CONTRATO:** Nº 01160001/2022 - SEINFRA
- # **CONTRATADO:** LARDEYS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
- # **OBJETO DO CONTRATO:** SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E ESCADARIAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



FOTO 01 - POSICIONAMENTO DOS CAVALETES DE SINALIZAÇÃO



FOTO 02 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS (GUARDA-RODA)



FOTO 03 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS (GUARDA-RODA)



FOTO 04 - MONTAGEM E FIXAÇÃO DE ANDAÍME PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA



FOTO 05 - MONTAGEM E FIXAÇÃO DE ANDAÍME PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA




FOTO 06 - TROCA DE TRAVESSINA E BALANÇINHO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 09 - TROCA DO ASSOALHO



FOTO 10 - TROCA DO ASSOALHO



FOTO 11 - ASSOALHO FINALIZADO E FIXAÇÃO DOS GUARDA RODAS



FOTO 12 - ASSOALHO FINALIZADO E FIXAÇÃO DOS GUARDA RODAS



FOTO 13 - FIXAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE RODA GUIA COM EMULSÃO ASFÁLTICA



FOTO 14 - FIXAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE RODA GUIA COM EMULSÃO ASFÁLTICA



FOTO 15 - INSTALAÇÃO E PINTURA DE GUARDA CORPO



FOTO 16 - INSTALAÇÃO E PINTURA DE GUARDA CORPO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 17 - INSTALAÇÃO E PINTURA DE GUARDA CORPO



FOTO 18 - INSTALAÇÃO E PINTURA DE GUARDA CORPO



FOTO 19 - INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO



FOTO 20 - INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO


JOSÉ MARIA LEÃO DO AMARAL
Tecnólogo - Edificações
CREA 6321 DMS

